


RZUT PRZYZIEMIĄ - uszkodzenia 1:100



- ZAWILGOCENIA**
- 1. zawilgocenie na styku ściana posadzka
 - 2. zawilgocenie na styku cokołowe fot. nr 1
 - 3. zawilgocenie na obwodzie wentylacji fot. nr 2
 - 4. zawilgocenie na ścianie nad płytkami fot. nr 3
 - 5. zawilgocenie na ścianie nad płytkami fot. nr 4
 - 6. zawilgocenie na styku ściana posadzka do wysokości ok. 1,5m fot. nr 5
 - 7. zawilgocenie na styku ściana sufitu i na suficie fot. nr 6
 - 8. zawilgocenie na styku ściana sufitu i na suficie fot. nr 7
 - 9. odpyłki tynku na murkach pod cokołem z cegły klinkerowej na całej długości fot. nr 9
 - 10. uszkodzenie górnej części cokołu - kilku warsz fot. nr 10
 - 11. wykruszony, uszkodzony, mupek i spoiny fot. nr 11
 - 12. wykruszona, uszkodzona, nieprawidłowo wykonana warstwa zaprawy na betonie wyrownawczym fot. nr 12

obiekt:	DOM PRZEDPOGRZEBOWY prace remontowe niezbędne do wykonania w budynku
adres:	Kalisz ul. Poznańska 189-199 dz. nr 1/13; obręb 127
branża:	budowlana
rzut przyziemia - zawilgocenia, uszkodzenia	
opinia techniczna	
projektant:	inż. Barbara Kołodziejczak nr upr. UAN 7342-77/92 specjalność konstrukcyjno-budowlana
skala: 1:100	czerwiec 2019 RYS NR 1