

## OPIS FOTOGRAFII

1. Baszta „DOROTKA” i fragment średniowiecznego muru obronnego miasta Kalisza. Widok od strony zachodniej
2. Baszta „DOROTKA” i fragment średniowiecznego muru obronnego miasta Kalisza. Widok od strony południowej. Z lewej strony widoczna współczesna dobudówka przylegająca do prezbiterium bazyliki Kolegiackiej p.w. Wniebowzięcia NMP.
3. Baszta „DOROTKA” i fragment średniowiecznego muru obronnego miasta Kalisza. Górna część zachodniej ściany baszty. Lico muru zachowane w dość dobrym stanie, jednak widoczne wykruszenia niektórych cegieł oraz spoin.
4. Baszta „DOROTKA” i fragment średniowiecznego muru obronnego miasta Kalisza. Dolna część zachodniej ściany baszty. Lico muru zachowane w dość dobrym stanie, jednak widoczne wykruszenia niektórych cegieł oraz spoin.
5. Baszta „DOROTKA” i fragment średniowiecznego muru obronnego miasta Kalisza. Wnętrze dolnej kondygnacji baszty. Obraz ścian uzyskany poprzez połączenie 5 ujęć. Widoczne zawilgocenie dolnej partii muru (nieco ciemniejszy odcień cegieł) oraz towarzysząca temu zjawisku krystalizacja soli w formie białych wykwitów. W górnej części ścian ułożona prowizoryczna instalacja elektryczna.
6. Baszta „DOROTKA” i fragment średniowiecznego muru obronnego miasta Kalisza. Wschodnia część sklepienia nad dolną kondygnacją baszty. Widoczne poprzeczne pęknięcie jego konstrukcji .
7. Baszta „DOROTKA” i fragment średniowiecznego muru obronnego miasta Kalisza. Zachodnia część sklepienia nad dolną kondygnacją baszty. Widoczne poprzeczne pęknięcie jego konstrukcji .
8. Baszta „DOROTKA” i fragment średniowiecznego muru obronnego miasta Kalisza. Wnętrze dolnej kondygnacji baszty. Ponad środkowym okienkiem widoczna krystalizacja soli w formie białych wykwitów.
9. Baszta „DOROTKA” i fragment średniowiecznego muru obronnego miasta Kalisza. Wnętrze dolnej kondygnacji baszty. Krystalizacja soli w formie białych wykwitów widoczna na w dolnej części ściany po stronie południowej.
10. Baszta „DOROTKA” i fragment średniowiecznego muru obronnego miasta Kalisza. Wnętrze dolnej kondygnacji baszty. Obfitwe wykwity wysoleń na powierzchni cegły.
11. Baszta „DOROTKA” i fragment średniowiecznego muru obronnego miasta Kalisza. Mur przy baszcie widoczny od strony zachodniej. Większa część jego powierzchni wylicowana jest nową cegłą ( w latach 70-tych XX w.)
12. Baszta „DOROTKA” i fragment średniowiecznego muru obronnego miasta Kalisza. Widok Baszt od strony zachodniej. Szczególnie na powierzchni starych części muru w jego szczelinach rozwijają się rośliny działające destrukcyjnie na jego strukturę.
13. Baszta „DOROTKA” i fragment średniowiecznego muru obronnego miasta Kalisza. Środkowa część muru od strony zachodniej. W latach 80-tych XX w. wykuto w murze przejście.

14. Baszta „DOROTKA” i fragment średniowiecznego muru obronnego miasta Kalisza. Środkowa część muru od strony zachodniej.

---

15. Baszta „DOROTKA” i fragment średniowiecznego muru obronnego miasta Kalisza. Część muru od strony zachodniej.

---

16. Baszta „DOROTKA” i fragment średniowiecznego muru obronnego miasta Kalisza. Południowa część muru od strony zachodniej.

---

17. Baszta „DOROTKA” i fragment średniowiecznego muru obronnego miasta Kalisza. Wejście z drewnianego ganku do górnej kondygnacji baszty. Ponad wejście fragment muru spoinowany w odmienny sposób. W szczelinach muru zakorzenione rośliny.

---

18. Baszta „DOROTKA” i fragment średniowiecznego muru obronnego miasta Kalisza. Wnętrze górnej kondygnacji baszty. Strona północna.

---

19. Baszta „DOROTKA” i fragment średniowiecznego muru obronnego miasta Kalisza. Wnętrze górnej kondygnacji baszty. Strona północno- wschodnia.

---

20. Baszta „DOROTKA” i fragment średniowiecznego muru obronnego miasta Kalisza. Wnętrze górnej kondygnacji baszty. Strona południowo wschodnia.

---

21. Baszta „DOROTKA” i fragment średniowiecznego muru obronnego miasta Kalisza. Wnętrze górnej kondygnacji baszty. Strona południowa.

---

22. Baszta „DOROTKA” i fragment średniowiecznego muru obronnego miasta Kalisza. Wnętrze górnej kondygnacji baszty. Fragment ściany zachodniej.

---

23. Baszta „DOROTKA” i fragment średniowiecznego muru obronnego miasta Kalisza. Wnętrze górnej kondygnacji baszty. Fragment ściany po stronie południowej nad wejściem. Widoczne wyraźne pęknięcie muru.

---

24. Baszta „DOROTKA” i fragment średniowiecznego muru obronnego miasta Kalisza. Wnętrze górnej kondygnacji baszty. Fragment ściany zachodniej. Widoczne cegły o osłabionej strukturze.

---

25. Baszta „DOROTKA” i fragment średniowiecznego muru obronnego miasta Kalisza. Konstrukcja więźby dachowej baszty.

---

26. Baszta „DOROTKA” i fragment średniowiecznego muru obronnego miasta Kalisza. Strych . Widoczna duża szczelina pomiędzy murami a połąką dachową.

---

27. Baszta „DOROTKA” i fragment średniowiecznego muru obronnego miasta Kalisza. Dach baszt pokryty gontem drewnianym

28. Baszta „DOROTKA” i fragment średniowiecznego muru obronnego miasta Kalisza. Korona muru. Widoczne zniszczenia górnych warstw cegieł i fugowania spowodowane czynnikami atmosferycznymi. Zawilgocenie muru sprzyja rozwojowi glonów i porostów.
- 
29. Baszta „DOROTKA” i fragment średniowiecznego muru obronnego miasta Kalisza. Korona muru w części południowej. Widoczne zniszczenia górnych warstw cegieł i fugowania spowodowane czynnikami atmosferycznymi. Zawilgocenie muru sprzyja rozwojowi glonów i porostów.
- 
30. Baszta „DOROTKA” i fragment średniowiecznego muru obronnego miasta Kalisza. W szczelinach muru zakorzenione rośliny.
- 
31. Baszta „DOROTKA” i fragment średniowiecznego muru obronnego miasta Kalisza. Widok muru od strony południowej. Część pierwotna mocno odchylona od pionu nadbudowana została w latach 70-tych XX w. Od tego czasu nadbudowany mur jest stabilny.
- 
32. Baszta „DOROTKA” i fragment średniowiecznego muru obronnego miasta Kalisza. Widok od strony południowo wschodniej. Nasadzone zbyt blisko muru rośliny mogą stanowić czynnik zagrażający.
- 
33. Baszta „DOROTKA” i fragment średniowiecznego muru obronnego miasta Kalisza. Po stronie południowej w niektórych porach roku pojawiają się plamy spowodowane nierównomiernym rozprowadzeniem środków hydrofobizujących.
- 
34. Baszta „DOROTKA” i fragment średniowiecznego muru obronnego miasta Kalisza. Widoczne zawilgocenie dolnej partii murów baszty po stronie dobudowanego tarasu.
- 
35. Baszta „DOROTKA” i fragment średniowiecznego muru obronnego miasta Kalisza. Widok od strony wschodniej.
- 
36. Baszta „DOROTKA” i fragment średniowiecznego muru obronnego miasta Kalisza. Widok od strony wschodniej. Niektóre partie muru mają znaczne ubytki w spoinach a także ceglach.
-

## OPIS RYSUNKÓW

Baszta „DOROTKA” i fragment średniowiecznego muru obronnego miasta Kalisza. Lico muru od strony wschodniej

Baszta „DOROTKA” i fragment średniowiecznego muru obronnego miasta Kalisza. Lico muru od strony wschodniej.  
Kolorem niebieskim zaznaczono wtórne uzupełnienia lub partie rekonstruowane.