

# **INWENTARYZACJA CZĘŚĆ FOTOGRAFICZNA**



Odcinek A – B ogrodzenia istniejącego



Odcinek B – C ogrodzenia istniejącego





Narożnik C ogrodzenia istniejącego



Odcinek C – D ogrodzenia istniejącego





Odcinek C – D ogrodzenia istniejącego – wid okna stronę lewą



Odcinek D– E ogrodzenia istniejącego – strona prawa





Odcinek D– E ogrodzenia istniejącego



Narożnik E ogrodzenia istniejącego





Odcinek E – F ogrodzenia istniejącego



Odcinek F – G ogrodzenia istniejącego





Murki i kwietnik – strona lewa – do rozbiórki



Murki i kwietnik – strona prawa – do rozbiórki





Taras mały



Taras duży





Elementy stalowe przęsła – widoczna korozja spowodowała odspojenie profili i utratę ich sztywności