



SKALA 1 : 100 / 2000



POZIOM PORÓWNAWCZY 98.00 m n.p.m.

[illegible]

Id / IL - stopień zagęszczenia / stopień plastyczności gruntu wg sondowania wykonanego w 09.2016 r.
Ib / IL - stopień zagęszczenia / stopień plastyczności gruntu wg sondowania wykonanego w 05.2018 r.



| | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------------------|----------------------|---------------------|
|  | | Inwestycja: Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania odcinka lewostronnego obwałowania Kanalu Bernardyńskiego i prawostronnego głównego koryta Proсны w Parku Miejskim w Kaliszu | | | | |
| Opracował: | mgr inż. Maciej Wojtkowiak <i>specjalności: konstrukcyjno-budowlana WKP-0213/ZOOK/06</i> | <i>Wybran</i> | Nazwa rysunku: Profil podłużny obwałowania w Parku Miejskim | | | |
| Opracował: | mgr inż. Aleksandra Wronowska | <i>Wronowska</i> | | | | |
| OCENA TECHNICZNA | | Data: 05.2018 | Nr archiwalny: 3274/18 | Nr umowy: UA/97/WG05/2018 | Skala: 1:100/2000 | Rys. nr 3 |